


UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL



MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - Promoción Social - Boletín Electrónico Mensual

Mayo 2014

Mejoramiento de la superficie de ruedo de calles de barrios periféricos de la ciudad de Cañas

El mejoramiento de la superficie de ruedo de diferentes calles se realizó mediante la colocación de carpeta asfáltica con mezcla asfáltica y emulsión suministradas por la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en respuesta a gestiones realizadas por la Municipalidad de Cañas. En las obras trabajó maquinaria municipal cuyo funcionamiento se cubrió con fondos de la ley 8114 y equipo y maquinaria del MOPT.

Barrio Villa Esperanza (código N° 506067)

Se concluyó la colocación del 45% carpeta asfáltica que estaba pendiente, en la sección de la calle de acceso en lastre que inicia en la Estación San Carlos (430 metros). Para ello se colocaron más de 80 toneladas de mezcla asfáltica.

Barrio Chorotega I (código N° 506070)

Se concluyó la colocación de una carpeta asfáltica, en dos calles (190 metros) ubicadas en el sector noreste del barrio, empleándose más de 200 toneladas de mezcla asfáltica. Las vías intervenidas son las calle internas en forma de T invertida, ubicadas al costado este del área comunal y al costado oeste de la ruta de circunvalación.

Barrio El Castillo (código N° 506068)

Se colocó una carpeta asfáltica en la calle de 190 metros lineales, en forma de L, en el sector noroeste, frente al Hotel Las Flores y que entronca con el bulevar de Barrio San Antonio. Se utilizaron más de 150 toneladas de mezcla asfáltica.

Barrio San Antonio (código N° 506068)

En la calle de 170 metros lineales ubicada en sentido sur-norte, ubicada frente a las antiguas Bodegas del CNP, se colocó carpeta asfáltica empleándose más de 175 toneladas de mezcla asfáltica.

Barrio San Martín (código N° 506069)

Se colocó la capa sello preliminar a una futura carpeta, en la sección de 170 metros lineales de la calle en sentido este-oeste, ubicada al costado norte del antiguo campo de aterrizaje. Para ello se colocaron 50 toneladas de mezcla asfáltica.

Barrio Unión (código N° 5-06-069)

Se colocó la capa sello preliminar a una futura carpeta, en la sección inicial de 275 metros lineales de la calle en sentido este-oeste de acceso al sector norte, ubicada frente a Bodegas de Grupo Agroindustrial Numar, requiriéndose 150 toneladas de mezcla asfáltica.



Calle en Barrio San Antonio



Calle en Barrio Unión (vista hacia Verolís)



Calles en Barrio Chorotega



Vista camino de acceso a Aguacaliente desde la Ruta Nacional N° 927

Rehabilitación de caminos en el distrito Palmira: Aguacaliente, Nueva Guatemala, Tenorio

Se trabajó en el mantenimiento de caminos en el distrito Palmira, con actividades de conformación y construcción de cunetas, limpieza de la explanada (remoción de piedra bruta) y relastrado. Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la maquinaria municipal.

En Aguacaliente, se rehabilitó el camino de acceso alterno a la comunidad desde la Ruta N° 927, el cual tiene una extensión de 2.1 kilómetros y también se trabajó en el mantenimiento rutinario del tramo inicial de 3,3 kilómetros del camino de acceso a la desde la Ruta N° 927 pasando por el salón comunal.

También se ejecutaron actividades de mantenimiento rutinario del camino vecinal de 2,9 kilómetros que da acceso a la comunidad de Nueva Guatemala desde la Ruta N° 927.

Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento en Aguacaliente y Nueva Guatemala, se pasó a realizar el mantenimiento rutinario de parte del camino vecinal entre la Ruta N° 6 y Tenorio/Corobicí, específicamente el tramo de acceso al caserío Hacienda Tenorio. En este caso se trabajó en los primeros 1,2 kilómetros del camino y se colocaron más de 300 metros cúbicos de material.

También se ejecutaron actividades de ...

Colocación de sub-base y base en Barrio Unión de Cañas

Colocación de paso de alcantarilla y rellenos de aproximación en calle de barrio San Martín de la ciudad de Cañas

Mantenimiento rutinario de caminos en el distrito Porozal

Se realizó el mantenimiento rutinario de los caminos entre la comunidad de Porozal y el entronque con la Ruta N° 18 (Guapinol) de 6,3 kilómetros, y entre el entronque camino 506012 y el estero del Río Tempisque en un tramo de 0,85 km de camino.

Con maquinaria alquilada se realizaron las actividades de conformación de la superficie de rodamiento y la construcción de cunetas. Para ello se invirtieron más de 110 horas de maquinaria (niveladora y compactadora).

Además, se ejecutaron las actividades de mantenimiento de los caminos entre Porozal y Santa Lucía, de 3,7 kilómetros, y entre Santa Lucía y el Límite cantonal, con 1,3 kilómetros de longitud; invirtiéndose alrededor de 120 horas de maquinaria.

Con fondos de la ley N° 8114 se pagó el servicio de alquiler de maquinaria.



Camino en la localidad de Porozal (comunica con Tiquirusas, Guapinol y Santa Lucía)