




# UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS - PROMOCIÓN SOCIAL - BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL -  
SEPTIEMBRE 2011



MUNICIPALIDAD DE  
CAÑAS

Costado sur Parque  
Central, Cañas,  
Guanacaste, C.R.

[www.municanas.go.cr](http://www.municanas.go.cr)

## CONTENIDO

Mantenimiento rutinario de

caminos vecinales :

Agua Caliente ,

Nueva Guatemala,

Pozo Azul

Mantenimiento de calles en el

distrito de Palmira

## Mantenimiento rutinario de los caminos de acceso a Aguacaliente y Nueva Guatemala, distrito Palmira

Desde el 2 y hasta el 19 de septiembre de 2011 se trabajó en el mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 5-06-033, el cual da acceso a la comunidad de Aguacaliente desde la Ruta Nacional 927, en el distrito de Palmira.

Para la ejecución de las actividades de mantenimiento del camino de acceso a Aguacaliente, se trabajó tanto con maquinaria municipal como con maquinaria alquilada, utilizando los fondos de la Ley 8114 presupuestados para tal fin.

Los requerimientos de material lastre a colocar en la superficie de ruedo del camino, se suplieron utilizando material extraído del tajo Flor de Piña ubicado en Santa Fe de Bagaces. Tajo en el que se realizó la extracción por las condiciones del sitio, la distancia de acarreo, y la disponibilidad.

Se realizaron actividades de bacheo mecanizado de las secciones más deterioradas del camino. Se trabajó a lo largo de los 4.2 kilómetros del camino, que inicia en el entronque con la Ruta Nacional N°927 (atendida por CONAVI) , pasando por el salón comunal y hasta el tramo frente a la escuela de Aguacaliente; interviniendo 3,7 kilómetros, colocándose más de 2000 metros cúbicos de material.

Para su colocación se utilizaron alrededor de 450 horas de maquinaria, distribuidas entre las horas de vagoneta, compactadora y back hoe, en maquinaria municipal, y horas de niveladora alquilada, así como por las horas de servicio de acarreo de más de 1100 metros cúbicos de material.

### NUEVA GUATEMALA

Los días 20, 21, 26 y 27 de setiembre se realizó el mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 5-06-017 de acceso a la comunidad de Nueva Guatemala desde la Ruta N° 927.

Al igual que en el caso del acceso a Aguacaliente, se trabajó con maquinaria municipal y maquinaria alquilada. El material lastre colocado fue también extraído del tajo Flor de Piña.

Se realizaron actividades de bacheo y conformación del camino, interviniendo un tramo de 1.2 kilómetros, entre la Ruta Nacional N° 927 y el final del cuadrante de la comunidad.

En la intervención del camino se colocaron más de 1100 metros cúbicos de material y se invirtieron mas de 100 horas maquinaria (vagoneta, back hoe, compactador, niveladora)▣

### ***Mantenimiento de calles del cuadrante de la comunidad de Nueva Guatemala , acceso alternativo a Aguacaliente y acceso a Pozo Azul***

Los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 se trabajó tanto en las calles de Nueva Guatemala como en el camino de acceso alternativo de Aguacaliente, ambos en el distrito de Palmira.

En ambos casos se utilizó maquinaria municipal y maquinaria alquilada, utilizando los fondos provenientes de la Ley 8114 tanto para cubrir los insumos de la maquinaria municipal como para la contratación de maquinaria. También se utilizó material lastre extraído del Tajo Flor de Piña para los dos sitios.

En Nueva Guatemala, se realizó el mantenimiento rutinario (bacheo y conformación de la superficie de ruedo) de las calles del cuadrante de la comunidad de Nueva Guatemala, código N° 5-06-062. Se intervinieron aproximadamente 1.5 kilómetros de calles, colocándose más 200 metros cúbicos de material.

Además, el día 24 de setiembre de 2011 se realizó el mantenimiento rutinario (bacheo mecanizado) de 0,5 kilómetros del camino alternativo de acceso a la comunidad de Aguacaliente, que va entre la Iglesia Católica y el Salón Comunal. El camino se encuentra ubicado dentro del inventario de la red vial cantonal con el código N° 5-06-034, y ya desde la Ruta N° 927, en el distrito de Palmira, contando con una extensión de 2.1 km. Se colocaron más de 300 metros cúbicos de material.

#### **POZO AZUL**

Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011 se retomó la labor de mantenimiento rutinario del camino vecinal N° 5-06-061, de 5,3 kilómetros, el cual da acceso a la comunidad de Pozo Azul, desde la Ruta N° 6; realizando bacheo y conformación de las secciones más deterioradas del tramo de 1,6 kilómetros■

#### **Fotografías**

Izquierda: imagen durante la colocación de material lastre en Aguacaliente. Derecha: extracción de material Tajo Flor de Piña.

